882.330		882.333		882.336		882.339																	
Vc [m/min]	f	Vc [m/min]	f	Vc [m/min]	f	Vc [m/min]	f																
■ 48	F19	■ 85	F19	■ 48	F19	■ 85	F19																
■ 37	F19	■ 73	F19	■ 37	F19	■ 73	F19																
● 32	F20	■ 67	F20	● 32	F20	■ 67	F20																
● 28	F20	■ 56	F20	● 28	F20	■ 56	F20																
		● 36	F21			● 36	F21																
		● 11	F21			● 11	F21																
● 20	F24	● 25	F24	● 20	F24	● 25	F24																
		● 16	F24			● 16	F24																
● 25	F19	■ 41	F19	● 25	F19	■ 41	F19																
● 20	F19	■ 32	F19	● 20	F19	■ 32	F19																
● 37	F20	■ 56	F20	● 37	F20	■ 56	F20																
● 22	F20	■ 36	F20	● 22	F20	■ 36	F20																
■ 24	F22	■ 32	F22	■ 24	F22	■ 32	F22																
● 20	F22	■ 26	F22	● 20	F22	■ 26	F22																
		● 10	F22			● 10	F22																
■ 44	F22	■ 85	F22	■ 44	F22	■ 85	F22																
● 9	F22	■ 16	F22	● 9	F22	■ 16	F22																
		● 4	F22			● 4	F22																
■ 118	F21	■ 178	F21	■ 118	F21	■ 178	F21																
■ 118	F21	■ 178	F21	■ 118	F21	■ 178	F21																
■ 118	F21	■ 178	F21	■ 118	F21	■ 178	F21																
● 280	F23	● 540	F23	● 280	F23	● 540	F23																
● 280	F23	● 540	F23	● 280	F23	● 540	F23																
● 83	F23	● 540	F23	● 83	F23	● 540	F23																
● 105	F21	● 265	F21	● 105	F21	● 265	F21																

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

HSS-Schaftfräser / Fraise à queue cylindrique Ø [mm] mm/z ± 25 %																							
ap	ae	f	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	50
0.5xD	1xD	F01	0.004	0.008	0.013	0.017	0.024	0.029	0.043	0.060	0.072	0.084	0.096	0.097	0.096	0.099	0.105	0.109	0.108	0.106	0.108	0.108	0.106
		F02	0.004	0.007	0.012	0.015	0.022	0.026	0.039	0.054	0.065	0.076	0.086	0.087	0.086	0.089	0.095	0.098	0.097	0.095	0.097	0.097	0.095
		F03	0.003	0.006	0.011	0.014	0.019	0.023	0.035	0.049	0.058	0.068	0.078	0.079	0.078	0.080	0.085	0.088	0.087	0.086	0.087	0.870	0.085
		F04	0.004	0.007	0.011	0.014	0.020	0.024	0.037	0.051	0.061	0.071	0.081	0.082	0.081	0.084	0.089	0.099	0.091	0.097	0.091	0.101	0.101
		F05	0.007	0.012	0.018	0.024	0.035	0.042	0.063	0.087	0.105	0.122	0.140	0.141	0.140	0.144	0.153	0.171	0.157	0.168	0.157	0.175	0.175
		F06	0.007	0.009	0.013	0.018	0.021	0.025	0.033	0.041	0.050	0.055	0.064	0.072	0.079	0.079	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085
0.8xD	1xD	F07						0.026	0.034	0.036	0.043	0.050	0.057	0.064	0.071	0.071	0.054	0.053	0.054	0.053	0.056	0.057	0.060
		F08						0.023	0.031	0.032	0.039	0.045	0.061	0.058	0.064	0.064	0.049	0.048	0.049	0.048	0.050	0.051	0.054
		F09						0.021	0.028	0.029	0.035	0.041	0.046	0.052	0.058	0.058	0.044	0.043	0.044	0.043	0.045	0.046	0.049
		F10						0.024	0.031	0.033	0.039	0.046	0.052	0.059	0.065	0.065	0.049	0.049	0.049	0.049	0.051	0.052	0.055
		F11						0.035	0.047	0.065	0.079	0.092	0.105	0.088	0.098	0.097	0.110	0.110	0.110	0.110	0.115	0.118	0.123
		F12						0.010	0.013	0.017	0.020	0.025	0.028	0.030	0.032	0.033	0.034	0.036	0.038	0.039	0.040	0.042	0.042
1.5xD	0.25xD	F13		0.008	0.012	0.018	0.023	0.031	0.041	0.057	0.069	0.080	0.091	0.103	0.114	0.090	0.103	0.085	0.091	0.097	0.110	0.107	0.086
		F14		0.007	0.011	0.016	0.021	0.028	0.037	0.051	0.062	0.072	0.082	0.093	0.103	0.081	0.093	0.077	0.082	0.087	0.099	0.096	0.077
		F15		0.006	0.010	0.015	0.019	0.025	0.033	0.046	0.056	0.065	0.074	0.083	0.092	0.073	0.083	0.069	0.074	0.079	0.089	0.087	0.070
		F16		0.007	0.010	0.016	0.020	0.027	0.035	0.049	0.059	0.069	0.079	0.088	0.098	0.078	0.088	0.073	0.079	0.084	0.094	0.092	0.074
		F17		0.009	0.014	0.021	0.026	0.036	0.048	0.066	0.079	0.092	0.106	0.089	0.099	0.098	0.111	0.111	0.119	0.127	0.143	0.139	0.148
		F18		0.012	0.016	0.020	0.025	0.029	0.038	0.047	0.056	0.065	0.073	0.083	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.104	0.104	0.108	0.108
1.5xD	0.1xD	F19		0.010	0.015	0.023	0.029	0.039	0.051	0.071	0.086	0.100	0.114	0.129	0.143	0.113	0.129	0.107	0.114	0.122	0.137	0.133	0.107
		F20		0.009	0.014	0.021	0.026	0.035	0.046	0.064	0.077	0.090	0.103	0.116	0.129	0.102	0.116	0.096	0.103	0.110	0.123	0.120	0.096
		F21		0.008	0.012	0.019	0.023	0.032	0.041	0.058	0.070	0.081	0.092	0.104	0.116	0.092	0.104	0.087	0.091	0.099	0.111	0.108	0.087
		F22		0.009	0.013	0.020	0.025	0.033	0.044	0.061	0.074	0.086	0.098	0.110	0.123	0.097	0.110	0.092	0.098	0.105	0.118	0.115	0.092
		F23		0.012	0.017	0.026	0.033	0.045	0.059	0.082	0.099	0.115	0.132	0.111	0.124	0.122	0.139	0.139	0.148	0.158	0.178	0.173	0.186
		F24		0.015	0.020	0.025	0.031	.0.036	0.047	0.059	0.070	0.081	0.092	0.104	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.130	0.130	0.136	0.136